



Original BMW Wischerblätter

NEU: „evo Flachblatt“ (E46)

Teile

Führungskreis

Marketing

Verkauf
Neue Automobile

Verkauf
Gebrauchte Automobile

Aftersales

Verwaltung

Produktbeschreibung

Der neue Satz Wischerblätter für den E46 bietet eine ideale Verbindung von Form und Funktion. Die Federschiene aus Evodium-Stahl ermöglicht durch den Wegfall von Metallrahmen und Gelenken eine konstante Kraftverteilung und gleichmäßigen Anpressdruck. Mit dem neuen Nachrüstsatz behalten Sie auch in kritischen Situationen wie Nebel und Spritzwasser immer die optimale Sicht und Sicherheit.



evo Flachblatt

Verkaufsargumente/Vorteile

- Elegantes, flaches Styling.
- Höchste und maximale Wischqualität durch maßgeschneiderte Evodium-Federschiene und aerodynamisch optimiertes Profil.
- Perfekte Wischleistung durch gleichmäßige Kraftverteilung und hohe Anpresskraft.
- Integrierter aerodynamischer Spoiler.
- Minimale Windgeräusche durch weniger Strömungsangriffsfläche.
- Einfachster Wischblattwechsel durch innovativen Steckanschluss.
- Längere Lebensdauer als herkömmliche Wischblätter.
- Bewährte Serienqualität der aktuellen Serien-Modellreihen jetzt auch für den E46.

Verfügbarkeit

ab 05/2008

ETK-DVD

ab 05/2008

Einbauanleitung

Es ist keine Einbauanleitung vorhanden!
Eine Einbaubeschreibung befindet sich auf der Teileverpackung.

Teilenummer

Satz Wischerblätter „evo Flachblatt“

E46 61 61 0 037 009

Material

Das Produkt besteht aus einer flachen Evodium-Stahlschiene und dem bewährten Wischgummi aus der TWIN-Zweistofftechnologie.










Lieferumfang

Der Nachrüstsatz besteht aus zwei Wischerblättern.

Technische Informationen

Um eine qualifizierte Kundenberatung zu ermöglichen, stellen wir Ihnen auf der zweiten Seite eine Verschleißbilder-Tabelle zur Verfügung.

NEU: „evo Flachblatt“ (E46)

		
<p>Keine Streifenbildung. Keine Beanstandung.</p>	<p>Max. 3 bleibende Streifen im äußeren Sichtfeld. Keine Beanstandung.</p>	<p>Max. 1 bleibender Streifen im zentralen Sichtfeld. Wir empfehlen neue Wischer.</p>
		
<p>Max. 4 bleibende Streifen im äußeren Sichtfeld oder max. 12 nicht bleibende Streifen im gesamten Sichtfeld. Wir empfehlen neue Wischer.</p>	<p>Max. 6 bleibende Streifen im äußeren Sichtfeld, viele bleibende/nichtbleibende Streifen gleichmäßig verteilt. Wir empfehlen neue Wischer.</p>	<p>Bleibende Wasserflächen in allen Bereichen. Neue Wischer zwingend erforderlich.</p>
		
<p>Schleierbildung unter den Krallenpunkten. Neue Wischer zwingend erforderlich.</p>	<p>Schleierbildung. Neue Wischer zwingend erforderlich.</p>	<p>Rattermarken. Neue Wischer zwingend erforderlich.</p>

Die gültigen Preise entnehmen Sie bitte Ihrem Preissystem bzw. den Ihnen bekannten Preisveröffentlichungen.

Ansprechpartner

Aftersales

Manuela Rimbeck
Produkt: Absatzmanagement Teile und Service
Telefax: +89/382-57015
E-Mail: manuela.rimbeck@bmw.de